

Описание машиномест
№№ 113 и 130

113 - нормально

130 - засыпано щебнем на 400 мм
практически на всех площадях
машиноместа, не понятно куда его
выбрасывали.

Скользкий проезд вдоль коркинта.

Чуксин В.А. Жури

Чуксин А.С. Жури

27.03.21